




DIGITALIZAR PARA VER EL VÍDEO


De CX920 a CX927 Solución de atascos

Nota: Asegúrese de seguir los pasos de la manera que se indica.

3 Comprobar las bandejas por última vez




2 Comprobar aquí a continuación




1 EMPEZAR AQUÍ Comprobar la puerta C primero antes de abrir las bandejas

1.1



1.3



1.4

1.5

